



# STOP SNUBLE- ULYKKER



**SIG TIL OG FRA**, NÅR ADGANGSVEJE,  
TRAPPER, BELYSNING OG GLATFØREBEKÆMPELSE  
IKKE ER I ORDEN

**UNDGÅ AT BÆRE TING** – BRUG HJÆLPEMIDLER  
TIL TRANSPORT AF VÆRKTØJ OG MATERIALER  
– HELT FREM TIL ARBEJDSSTEDET

**RYD OP!** FJERN VÆRKTØJ, MATERIALER OG  
SPILD, HVOR DU FÆRDES OG ARBEJDER

**SKYD IKKE GENVEJ** – BRUG DE  
PLANLAGTE ADGANGSVEJE

Læs mere på [arbejdstilsynet.dk/snubleulykker](https://arbejdstilsynet.dk/snubleulykker)

# 16%

af de alvorlige arbejdsulykker i murervirksomheder skyldes fald, glid og snublen.\*

# 3 uger

eller mere. Så meget sygefravær medfører de alvorlige snubleulykker.

# 11%

af alle de ulykker, der giver varige mén, sker ved fald, glid og snublen.\*

**Murervirksomhed**

## Hvor går det galt?

- Når der 'skydes genvej' hen over oplagrede materialer og affald, fx fordi adgangsvejene ikke er anlagt hensigtsmæssigt



- På grund af glatte stilladser og mindre åbninger eller kanter mellem stilladسدæk
- I forbindelse med at medarbejderne bærer værktøj og materialer på terræn og trapper
- På grund af glat underlag som sne og is



\* Disse kan ikke sammenlignes med tidligere, fordi definitionen af fald- og snubleulykker er ændret.

## Let at forebygge!

### Til arbejdsgiveren:

- Orienter jer om bygherrens planlægning på byggepladser omkring etablering og vedligeholdelse af adgangsveje, trapper, belysning, glatføreberebdskab mv. og vurder, om det er tilstrækkeligt til jer. Ved spjældarbejde, sørg for aftaler om dette med kunderne.
- Undgå at medarbejderne skal bære værktøj og materialer. Sørg for mekanisk transport helt frem til arbejdsstedet.
- Organiser, at der ryddes op og holdes orden på adgangsveje og arbejdssteder.
- Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

### Eksempler på ulykker meldt til Arbejdstilsynet

- En ansat træder over oplagret materiel og vrider om på den ene fod, hvorved kroppens vægt forskydes over på det andet ben. Spolebenet brækker. (1-3 måneders fravær)
- En ansat snubler over mellemrum mellem to køreplader. Får et vrid i knæet. Beskadiger ledbånd i knæet. (1-3 måneders fravær)
- To murere går og laver opmuring fra stillads. Den ene kommer ved et uheld til at træde oveni en stabel af mursten, som kollegaen har stillet foran et stenhoved. Slår foden og vrikker rundt på foden. (1-3 måneders fravær)

